

2022 年 2 月 28 日

各位顾客

费加罗技研株式会社

关于东丽公司生产的某些树脂产品获得 UL 认证的不正确识别对敝司产品的影响

东丽株式会社发布，2022 年 1 月 31 日、该公司生产的部分树脂产品不适用于总部位于美国的全球第三方安全科学机构 Underwriters Laboratories（以下简称「UL」）的认证注册。关于详细信息，请参阅下记网页地址公告。

<https://www.toray.com/global/news/details/20220131151731.html>

在此报告对敝司使用相关材料产品的影响与反应，如下所示。

1. 对象产品（仅传感器单体尚未获得 UL 认证）

- TGS6810
- TGS6812
- CGM6812

2. 对敝司产品的影响

敝司成型品形状在实际使用中没问题，因此敝司计划和以往一样发货。关于今后的措施，目前正在确认及研究替代树脂，并将在未来继续采取必要的措施。

敝司将尽最大努力不给客户带来任何不便，感谢您的理解与合作。

谢谢。